



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, Email: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 594/1/2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*Волощук Лариса Васильевна директор Государственного профессионального образовательного
учреждения «Сыктывкарский политехнический техникум»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «23» мая 2016 года № 594, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11ч. 00 мин. «6» июля 2016 года по 11 ч. 00 мин. «22» июля 2016 года проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Константинов Павел Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

нежилые помещения, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Катаева, д. 41

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Рыбицкий Павел Юрьевич, специалист по охране труда ГПОУ «СПТ», Панюкова Татьяна Геннадьевна заведующая хозяйством ГПОУ «СПТ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1	Допущено хранение в лестничной клетке под лестничным маршем на уровне первого этажа (пом. №18 1-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003) горючих материалов	п/п. к) п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.2017	
2	Допускается фиксирование samozакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении (пом. №23 1-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003).	п/п «г» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.2017	
3	Допущено устройство открытых проемов во внутренних стенах лестничных клеток на уровне второго и третьего этажей между лестничными клетками (пом. № 3, 6 2-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003) и коридорами (пом. № 11, 18 2-го этажа и пом №13, 18 3-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003)	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 4.21 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; прим.1 п.4.9 СНиП II-2-80* Часть II, Глава 2 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.13 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Основные положения проектирования», прим. 1 п.4.9 СНиП II-A.5-62 Часть II, раздел А. Глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; п/п 3 прим.1 п.40 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных	01.08.2017	

		мест»		
4	Второй этаж здания не обеспечен двумя эвакуационными выходами.	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3 СНиП П-2-80 часть II "Нормы проектирования" Глава 2 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений"; п. 4.6 часть II раздел Л СНиП П-Л. 2-72* "Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть", п.4.6 СНиП П-А.5-62 Часть II, раздел А. Глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»;	01.08.2017	
5	Высота эвакуационного выхода в свету из лестничной клетки (пом. №23 1-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003) в тамбур менее 1,9 м. (фактическая высота 1.57м., замер проводился рулеткой измерительной металлической ВТ8М Свидетельство о поверке №138607 от 15.08.2014)	п.4 ст.4, ст. 52; ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2 приложение 2 СНиП П-А. 5-70 часть 2, глава 5 «Противопожарные нормы проектирования	01.08.2017	

		зданий и сооружений». прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62 Часть II, раздел А. Глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»;		
6	Высота эвакуационного выхода в свету из тамбура лестничной клетки (пом. №24 1-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003) наружу здания менее 1,9 м. (фактическая высота 1.46м., замер проводился рулеткой измерительной металлической ВТ8М Свидетельство о поверке №138607 от 15.08.2014)	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2 приложение 2 СНИП II-A. 5-70 часть 2, глава 5 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62 Часть II, раздел А. Глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»;	01.08.2017	
7	Высота эвакуационного выхода в свету из лестничной клетки (пом. №18 1-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003) втамбур менее 1,9 м. (фактическая высота 1.71м., замер проводился рулеткой измерительной металлической ВТ8М Свидетельство о поверке №138607 от 15.08.2014)	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2 приложение 2 СНИП II-A. 5-70 часть 2, глава 5 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	01.08.2017	

		прим.2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 Часть II, раздел А. Глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»;		
8	Высота эвакуационного выхода в свету из тамбура лестничной клетки (пом. №19 1-го этажа согласно паспорта БТИ №2170 по состоянию на 15.12.2003) наружу здания менее 1,9 м. (фактическая высота 1.74м., замер проводился рулеткой измерительной металлической ВТ8М Свидетельство о поверке №138607 от 15.08.2014)	п.4 ст.4, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2 приложение 2 СНиП II-A. 5-70 часть 2, глава 5 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». прим.2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 Часть II, раздел А. Глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»;	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Константинов Павел Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П.*

«22» июля 2016 года

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

директор ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» Волощук Лариса Васильевна
(должность, фамилия, инициалы)

«22» июля 2016 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест размещения и нарушения	Примечание (абзац пункта) и наименование организации, в которой выявлено нарушение (или) адреса места нарушения, требования пожарной безопасности (или) нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Оценка результатов устранения нарушения (указывается только при устранении)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				