



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 24-43-25, e-mail-ogpnrk@emercom.parma.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Сыктывкара

(наименование отдела (отделения) органа государственного пожарного надзора)

167002, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект д. 119а, тел/факс: (8212) 21-82-98, 21-94-98, 21-31-63
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 2192/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное профессиональное образовательное учреждение

"Сыктывкарский политехнический техникум"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя) государственного инспектора г. Сыктывкара
наименование органа ГПН
по пожарному надзору № 2192 от " 23 " декабря 2013 г. ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 30 мин.
" 11 " февраля 20 14 г. по 15 час. 00 мин. " 14 " февраля 20 14 г.

проведена проверка начальником отделения отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РК майором внутренней
службы Константиновым Павлом Евгеньевичем *общезжитие ГПОУ "Сыктывкарский
политехнический техникум"* по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 45

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с инженер по охране труда и технике безопасности ГПОУ «СПТ» (ответственный за ПБ) Гончарук Сергей Александрович, Гайворонская Валерия Валентиновна комендант *общезжития ГПОУ «СПТ»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только вы-полнение)
1	2	3	4	5

Исполнено Валерия Валентиновна Гончарук 29.01.15 № 26

1.	В отношении объекта (здания общежития) не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в Российской Федерации. (имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности для территории, объектов и помещений разработана без учета специфики пожарной опасности данного здания)	п. 2, п.460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.02.2015г.	
2.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта и не обеспечено проведение таких работ с периодичностью не реже 1 раза в год.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.02.2015г.	
3.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ (годовой план-график отсутствует)	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.02.2015г.	
4.	Не обеспечено проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.02.2015г.	
5.	Дверь лестничной клетки (4-й этаж здания) не оборудована приспособлением для самозакрывания.	ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность	01.02.2015г.	

		зданий и сооружений»; п.1.45 СНИП II-Л.1-62 часть II, раздел Л глава 1 «Жилые здания. Нормы проектирования»		
6.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (общего коридора 4-го этажа) менее 1 метра при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактическая ширина общего коридора 1,59 кв.м., ширина дверных полотен 0.78 м. - 0,9 м.). Измерение проводилось прибором «Лазерный дальномер марки «HILTI PD 30»	ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.26* СНиП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.1.50, п. 3.8 СНИП II-Л.1-62 часть II, раздел Л глава 1 «Жилые здания. Нормы проектирования»	01.02. 2015г.	
7.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (общего коридора 5-го этажа) менее 1 метра при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактическая ширина общего коридора 1,59 кв.м., ширина дверных полотен 0.58 м. - 0,76 м.). Измерение проводилось прибором «Лазерный дальномер марки «HILTI PD 30»	ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.26* СНиП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.1.50, п. 3.8 СНИП II-Л.1-62 часть II, раздел Л глава 1 «Жилые здания. Нормы проектирования»	01.02. 2015г.	
8.	Уровень звукового сигнала системы оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре в спальнях помещений (комната №37 на 3-м этаже здания) на уровне головы спящего человека менее 70 дБА. (фактическое 50,1 дБА). Измерение проводилось прибором «Шумомер Testo-816»	ст.52, ст.54 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.3.16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.02. 2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
г. Сыктывкара управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми
Константинов П.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» февраля 2014 г.



Предписание для исполнения получил (а):

Шишкин Владимир Валентинович
директор Государственного профессионального образовательного
учреждения "Сыктывкарский политехнический техникум"

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«14» февраля 2014 г.